

Vastaavana työnjohtajana: Espoo 1990 - 2013, Tammisaari 1992, Vihti 1999 – 2014, Helsinki 2010 - 2013, Kirkkonummi 2011

Rakennustöiden valvontaa (useita kohteita, luettelossa vain osa, ei aikajärjestyksessä):

As. Oy Tapaninsarka, Helsinki	Julkisivukunnostus, suunnittelu ja valvonta	2008
As. Oy Juhannusrinne, Espoo	Sokkeleiden ja salaojien kunnostus osa 1, valvonta	2008
As. Oy Suvikäytävä, Espoo	Kylpyhuoneiden kunnostus, suunnittelu ja valvonta	2009
As. Oy Säästömartti, Espoo	Katon kunnostus, suunnittelu ja valvonta	2008
As. Oy Apelinkatu 13, Espoo	Lämpökanaali-, piha-, sokkelikunnostus, valvonta	2008
As. Oy Matinmetsä, Espoo	Kylpyhuoneiden kunnostus, valvonta	2009
As. Oy Nuottatie 8, Espoo	Parvekekunnostus, valvonta	2009
As. Oy Nuottatie 8, Espoo	Kantavan rakenteen muutos, valvonta ja vast.tj.	2009
As. Oy Kilonrinne, Espoo	Kattovaurion kunnostus, valvonta	2010
As. Oy Mäntysaareke, Espoo	Muutostyön valvonta, takka, lisäeristäminen	2010
As. Oy Kulosaaren Puistotie 42, H:ki	Merkittävä huoneiston muutostyö, valvonta, vast.tj.	2010
As. Oy Mankkaanketo 1 ja 2, Espoo	Märkätilakunnostukset, terassi, tukimuurit, valvonta	2010
As. Oy Mirjankuja 2	Julkisivukunnostus, valvonta	2009
As. Oy Kyläsuutarinpuisto, Helsinki	Julkisivukunnostus, valvonta	2015
As. Oy Kyläsuutarinpuisto, Helsinki	Kylpyhuoneiden kunnostus, valvonta	2015
As. Oy Tiistilänkuja 5, Espoo	Ikkuna- ja parvekeovien uusiminen, valvonta	2010
As. Oy Juhannusrinne, Espoo	Katon kunnostus, valvonta	2010
As. Oy Päivätie 2, Espoo	Parveke-, ja julkisivukunnostus, valvonta	2009
As. Oy Keskiyöntie, Helsinki	Kylpyhuonekunnostus, suunnittelu ja valvonta	2008
As. Oy Ruiskupolku, Helsinki	Talosaunojen kunnostus, suunnittelu ja valvonta	2009
Pientalo, Ojakkala	Omakotitalon rakentaminen, valvonta ja vast.tj.	2002
Pientalo, Nummela	Omakotitalon peruskorjaus, valvonta ja vast.tj.	2002
Pientalo, Nummela	Omakotitalon suunnittelu, valvonta ja vast.tj.	2002
As. Oy Päivänkakkarakantie, Espoo	Radonkaasujen poiston kunnostus, valvonta	2010
As. Oy Tiistiläntörmä, Espoo	Talosaunojen kunnostus, valvonta	2008
As. Oy Kantonummi, Kirkkonummi	Lämpökanaalin kunnostus, valvonta	2010
As. Oy Omenakoto, Espoo	Uima-allasosaston saunojen kunnostus, valvonta	2009
As. Oy Kalamatti, Espoo	Parvekkeiden elementtisaunojen kunnostus, valvonta	2010
As. Oy Rauhalanpuisto 8	Sokkelin vedeneristeiden kunnostus, valvonta	2009
As. Oy Kuikanpesä, Espoo	Terassien laatoitukset ja takuukorjaukset, valvonta	2009
Yksityinen uima-allas, Espoo	Laatoitustyö- ja vedeneristys, valvonta	2009
As. Oy Juhannusrinne, Espoo	Huoneistojen kosteusvaurioiden kunnostus, valvonta	2009
As. Oy Juhannusrinne, Espoo	Julkisivun huoltomaalaus ja piha-aidat, valvonta	2008
As. Oy Juhannusrinne, Espoo	Vesikattojen uusiminen	2013
Pientalo, Perttiläntie, Lohja	Vesikaton uusiminen, valvonta	2015
As. Oy Ohjaajantie 26-28, Helsinki	Linjasaneeraus, rakennustöiden valvonta	2011
As. Oy Suutarinkylän-Salpa, Helsinki	Huoneistojen märkätilojen kunnostus, valvonta	2011
Omakotitalo, Kirkkonummi	Märkätilojen rakentaminen, valvonta, vastaava tj.	2011
Porthaninkatu 13, Helsinki	Kosteusvauriokunnostus, valvonta	2011
As. Oy Kirstinpiha, Espoo	Kylpyhuoneiden kunnostus, valvonta	2011
As. Oy Ekebo, Helsinki	Rivitalohuoneiston kosteusvauriokunnostus, valvonta	2011
As. Oy Malminportti, Helsinki	Vesikattojen uusiminen, valvonta	2014
As. Oy Myntinportti, Vihti	Vesikattojen uusiminen, valvonta	2014
As. Oy Impivaarantie 11	Vesikattojen uusiminen, valvonta	2014
As. Oy Kirstinpiha, Espoo	Vesikattojen uusiminen, valvonta	2014

As. Oy Niittytyöry, Espoo	Vesikattojen uusiminen, valvonta	2015
As. Oy Ingeborgintie 3	Vesikattojen uusiminen, valvonta	2015
As. Oy Antinniitty, Ojakkala	Vesikattojen uusiminen, valvonta	2015
As. Oy Alakalliontie 2, Espoo	Vesikattojen uusiminen, valvonta	2016
As. Oy Honkapuisto, Vihti	Vesikattojen uusiminen, valvonta	2016
As. Oy Kämnerinkuja 2, Helsinki	Vesikatteen osausinta, valvonta	2013
As. Oy Apelinkatu 13, Espoo	Linjasaneeraus, valvonta / projektinjohto	2013
As. Oy Ulvilantie 3, Helsinki	Linjasaneerausurakka, valvonta / projektinjohto	2014
Bostads Ab. Köpingsvägen 34	Linjasaneeraus, valvonta / projektinjohto	2016
Kiinteistö Oy Kämnerintie 8	Keittiö ja kiintokalusteurakka, valvonta	2012
As. Oy Karhusuontie 18	Viemärikunnostus, valvonta	2014
As. Oy Riimukuja 7, Vantaa	Julkisivu-urakan valvonta	2014
As. Oy Riimukuja 7, Vantaa	Pesuhuoneurakka osa 1. Valvonta	2013
As. Oy Liisa-kirsti, Espoo	Kosteusvauriokunnostusten valvonta	2013
As. Oy Ulla-kirsti, Espoo	Märkätilaurakan valvonta	2012
As. Oy Ruohosalpa, Helsinki	Pohjaviemärikunnostus, valvonta	2013
As. Oy Palokuja 4, Helsinki	Pohjaviemärikunnostus, valvonta	2013
As. Oy Laaksopolku 2, Helsinki	Pohjaviemärikunnostus, valvonta	2015
As. Oy Palokoukunkuja 1, Helsinki	Jätevesiviemäriin korjaus, valvonta	2014
As. Oy Satohevonon, Vantaa	Jätevesiviemäriin uusiminen, valvonta	2016
As. Oy Satohevonon, Vantaa	Alapohjan kosteusongelmien korjaus, valvonta	2016
As. Oy Vaaralankulma 22, Vantaa	Alapohjan tuuletuksen parannustyöt, valvonta	2016
As. Oy Ylätuvantie 8, Helsinki	Sokkelin eristystyöt, valvonta	2016
As. Oy Kielopää, Vantaa	Valesokkelin kunnostustyöt, valvonta	2014
As. Oy Kielopää, Vantaa	Valesokkelin kunnostustyöt, valvonta	2015
As. Oy Laulurastaankuja 5, Helsinki	Vesikaton maalaus, valvonta	2013
As. Oy Vaakamestarinpolku 4	Pohja- ja sadevesiviemäriin kunnostus, valvonta	2013
As. Oy Nihtisalo	Salaojien uusiminen, valvonta	2011
As. Oy Ehtookuja	Märkätilakunnostusten valvonta	2013
As. Oy Nummelan säästötalo	Viemäreiden sukitus, valvonta	2014
As. Oy Erkin-Salpa, Vantaa	Viemäreiden sukitus, valvonta	2015
Nummi-pusulan vuokra-asunnot	Märkätilojen kunnostus, valvonta	2013-2014
As. Oy Haukilaiva	Vesikaton huoltokunnostus, valvonta	2011
As. Oy Pusulan Myllykallio	Parvekeovien uusiminen, valvonta	2013
As. Oy Korpimaa 3 ja 6	Märkätilakunnostus, valvonta	2012-2013
As. Oy Kaunisharju 17, Vantaa	Märkätilakunnostus, valvonta	2016
As. Oy Hiirakko, Vantaa	Märkätilakunnostus 36 kpl. valvonta	2016
As. Oy Notkotie 23	Märkätilakunnostus 58 kpl. valvonta	2015-2016
As. Oy Ollilanrivi, Kerava	Märkätilakunnostus, valvonta	2015
As. Oy Onnin-Salpa, Vantaa	Märkätilakunnostus, valvonta	2015
As. Oy Kaviourantie, Vantaa	Porrashuoneiden maalaustyö, valvonta	2016

Kuntotutkimuksia tms. (useita kohteita, luettelossa vain osa, ei aikajärjestyksessä):

As. Oy Keskiyöntie, Helsinki	Märkätilojen (54 asuntoa) kuntotarkastus	2008
As. Oy Juhannusrinne, Espoo	Märkätilojen (31 asuntoa) kuntotarkastus	2009
As. Oy Omenakoto, Espoo	Märkätilojen (95 asuntoa) kuntotarkastus	2009
As. Oy Merinuotta, Espoo	Märkätilojen (25 asuntoa) kuntotarkastus	2009
As. Oy Kantonummi, Kirkkonummi	Märkätilojen (30 asuntoa) kuntotarkastus	2008

As. Oy Laulurastaankuja 5, Helsinki	Märkätilojen (18 asuntoa) kuntotarkastus	2015
As. Oy Helsingin Jäkälätie 6, Helsinki	Märkätilojen (24 asuntoa) kuntotarkastus	2016
As. Oy Kruunaaajanpolku 1, Helsinki	Märkätilojen (48 asuntoa) kuntotarkastus	2016
As. Oy Siriuksenkuja, Vantaa	Märkätilojen (7 asuntoa) kuntotarkastus	2016
As. Oy Rauhalanhovi, Espoo	Parvekelasitusten kuntotarkastus	2009
As. Oy Rauhalanpuisto 10, Espoo	Parvekelasitusten kuntotarkastus	2010
As. Oy Espoon Kaari	10v-takuutarkastus	2009
As. Oy Espoon Jousi	10v-takuutarkastus	2009
As. Oy Tapaninsarka, Helsinki	Kattojen kuntotutkimus ja hankesuunnitelma	2010
As. Oy Säästökesä, Espoo	Julkisivuremontin hankesuunnitelma	2009
As. Oy Torpantie Järvenpää	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2010
As. Oy Espoon Aamutie 3, Espoo	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2010
As. Oy Meritanhua, Espoo	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2010
As. Oy Vuorenkilpi Espoo	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2010
As. Oy Vihdin Honkamäki, Vihti	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2010
As. Oy Tiiraniemi, Helsinki	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2010
As. Oy Kisatie 11, Vantaa	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2011
As. Oy Ulvilantie 18, Helsinki	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2011
As. Oy Hyljekoukku, Espoo	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2011
As. Oy Katiskaranta, Espoo	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2015
As. Oy Pusulan Eteläpuisto, Lohja	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2015
As. Oy Karjalohjan Kukkasmäki	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2015
As. Oy Nummi-Pusulan Rekonhovi	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2015
As. Oy Siipoonrinne, Lohja	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2015
As. Oy Lahnaverikko, Espoo	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2015
As. Oy Myllypuro, Lohja	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2016
As. Oy Nummi-Pusulan Ikkalanpisto	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2016
As. Oy Nummen Kaislaranta, Lohja	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2016
As. Oy Nummi-Pusulan Kirkonkulma	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2016
As. Oy Säästökokko, Lohja	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2016
As. Oy Säästötaló, Lohja	Kunnossapitotarveselvitys (5v)	2016
As. Oy Ruiskupolku, Helsinki	Kunnossapitotarveselvitys (10v)	2011
As. Oy Ruiskupolku, Helsinki	Erillinen energiatodistus (10v)	2011
As. Oy Muurarintalo, Espoo	Kunnossapitotarveselvitys (10v)	2011
As. Oy Piispankulma, Espoo	Kunnossapitotarveselvitys (10v)	2011
As. Oy Salmensuu, Espoo	Kunnossapitotarveselvitys (10v)	2011
Omakotitalo, Porvoo	Lämpökamerakuvaus	2011
Omakotitalo, Espoo	Lämpökamerakuvaus	2013
As. Oy Ruiskupolku, Helsinki	Lämpökamerakuvaus, julkisivut	2014
As. Oy Paatsamanrinne, Helsinki	Lämpökamerakuvaus, huoneistot	2014
As. Oy Kruunaaajanpolku 3, Helsinki	Lämpökamerakuvaus, julkisivut	2013
Nummelan seurakuntakeskus	Lämpökamerakuvaus	2015
As. Oy Palokuja 4	Lämpökamerakuvaus	2015
As. Oy Palloniitty, Helsinki	Lämpökamerakuvaus	2015
As. Oy Lassinmarja, Helsinki	Märkätilojen (27 asuntoa) kuntotarkastus	2013
As. Oy Kotirinne, Pusula	Märkätilojen (10 asuntoa) kuntotarkastus	2014
As. Oy Kirstinpiha, Espoo	Märkätilojen (79 asuntoa) kuntotarkastus	2013
As. Oy Riimukuja 7, Vantaa	Märkätilojen (26 asuntoa) kuntotarkastus	2013
Omakotitalo, Espoo	Kuntotarkastus	2013
Omakotitalo, Ojakkala	Kuntotarkastus	2012

Nummi-pusulan vuokra-asunnot	Kuntotarkastus	2013
As. Oy Pusulan urheilupuisto	Kunnossapitotarveselvitys (5v.)	2014

Suunnittelu-, kilpailutus-, tms. toimeksiannot (useita kohteita, luettelossa osa, ei järjestyksessä):

As. Oy Kirstinpiha, Espoo	Kylpyhuoneiden kunnostus, suunnittelu ja kilpailutus	2010
As. Oy Suutarinkylän-Salpa, Helsinki	Kylpyhuoneiden kunnostus, suunnittelu ja kilpailutus	2010
As. Oy Aapelinkatu 13, Espoo	Linjasaneeraus, suunnittelun kilpailutus	2010
As. Oy Säästökesä, Espoo	Julkisivusaneeraus, kilpailutus	2010
As. Oy Säästösammal, Espoo	Linjasaneeraus, hankesuunnittelun kilpailutus	2010
As. Oy Ruiskupolku, Helsinki	Yhtiön saunatilojen kunnostus, suun. ja kilpailutus	2009
As. Oy Juhannusrinne, Espoo	Kattojen kuntotutkimuksen kilpailutus	2009
As. Oy Mirjankuja 2, Espoo	Julkisivut, ikkunat ovet, kilpailutus	2009
As. Oy Köpingsvägen 34, Helsinki	Putkiremontin hankesuunnittelun kilpailutus	2011
As. Oy Sienitie 19-21, Helsinki	Julkisivun, aitojen ja portaiden kunnostus, kilpailutus	2011
Asunto-osakeyhtiö Ulvilantie 15	Kattojen kunnostus, kilpailutus	2011
Asunto-osakeyhtiö Ulvilantie 15	Tonttijohtojen (käyttövesi ja lämpöjohdot) kilpailutus	2011
As. Oy Tapaninsarka, Helsinki	Peltikattojen huoltomaalaus, kilpailutus	2011
As. Oy Tapaninsarka, Helsinki	Huoneistojen märkätilojen kunnostus, kilpailutus	2011
As. Oy Juhannusrinne, Espoo	Sokkeleiden eristys ja salaojien kunnostus, kilpailutus	2011
As. Oy Juhannusrinne, Espoo	PTS 2011 mukaisten kunnostusten kilpailutus	2011
As. Oy Ruiskupolku, Helsinki	Pohjaviemäriin kunnostus, kilpailutus ja valvonta	2010
As. Oy Ulvilantie 3	Linjasaneeraus-suunnittelun kilpailutus	2012
As. Oy Malminportti	Vesikattosuunnittelun kilpailutus	2012
As. Oy Riimukuja 7	Julkisivukunnostuksen kilpailutus	2013
As. Oy Riimukuja 7	Märkätilojen kunnostus, kilpailutus	2013
As. Oy Heinäpellonkuja, Helsinki	Hätäpoistumisteiden suunnittelu	2014
As. Oy Ojakkalan mäkitupa	Julkisivujen kunnostustyöseloste	2013
As. Oy Nummen kaislaranta	Vesikatto- ja julkisivukunnostus, suunnittelu	2014
As. Oy Kielopää, Vantaa	Pohjaviemäreiden kunnostus, kilpailutus	2016
As. Oy Malminportti, Helsinki	Pohjaviemäreiden kunnostus, kilpailutus ja valvonta	2016
As. Oy Korpitie 9, Helsinki	Julk.siv. maalaus- ja kunnostustyöt, suun./kilp./valv.	2016